



## 1.5 Katalogkorrektur Verarbeitung VF50RR Sonnenschutzbefestigung

von: Carl Raithel

Im Verarbeitungshinweis Fassade VF50RR Seite 40 ist die Montage einer Sonnenschutzbefestigung dargestellt.

Der Zeichnungsstand 11/2003 zeigt eine falsche Vermassung der Sonnenschutzbefestigung, daher finden Sie im Anhang die korrigierte Fassung der Seite 40, Stand 5/2004. Bitte tauschen diese Seite in Ihren Katalogen aus.