



## 3. Serie 1.0 Tür

### 3.1 Neues Kammerdichtstück Bodenschwelle

In Verbindung mit dem Schwellenprofilen B521665 und der Kunststoffschwelle K910080 kann zur vereinfachten Montage nun das neue Kammerdichtstück Z912747/ 748 eingesetzt werden. In diesem Fall verändert sich der Schwellenzuschnitt, die genauen Zuschnittsmaße entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt „Ergänzung zur Einbauzeichnung 01-700“ im Anhang.

### 3.2 Änderung der Gewindeanschlüsse für Treibriegel- und Falztreibriegelschlössern

Bei den Panik- Treibriegelschlössern und Falztreibriegelschlössern erfolgt eine Umstellung der Anschlußgewinde von M8 (alt) auf M6 (neu). Betroffen sind die Artikel:

911 421  
912 918  
913 028  
und 913 030.

In diesem Zusammenhang werden die Treibstangensätze 998005 und 998 146 ersetzt durch neue Treibstangensätze 998 335 und 998 336.

### 3.3 Änderung der VE Größe 72E Türanschlagdichtung 231160

Die Verpackungsgröße der Türanschlagdichtung Y231160 22 wird umgestellt. Eine VE beträgt zukünftig nicht mehr 400 m, sondern diese Dichtung wird in Verpackungseinheiten von 200 m geliefert.